

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Crolla un muro sulla ferrovia tra le stazioni di Castellanza e Rescaldina

Gea Somazzi · Friday, March 22nd, 2024

Il muro perimetrale di un'azienda che confina con la linea ferroviaria Malpensa Milano, tra le stazioni di Castellanza e Rescaldina, è crollato sulla massicciata. L'incidente è accaduto questa sera, venerdì 22 marzo, in via Pagani tra Legnano e Castellanza e sul posto sono intervenuti i **Vigili del Fuoco di Legnano** con l'autopompa.

Secondo quanto ricostruito parte del **muro di una ditta, che si occupa di stoccaggio di materie plastiche**, è crollato al passaggio di un convoglio ferroviario. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Circa venti metri di parete è risultato danneggiato.



Una volta arrivati sul posto, gli uomini del **distaccamento legnanese, hanno avvertito i referenti di RFI**. Durante le operazioni di messa in sicurezza la circolazione ferroviaria in programmazione è stata gestita in maniera alternata su un unico binario. I tecnici di RFI lavoreranno anche durante

la notte per togliere dall'area delle rotaie i detriti rimasti a terra e mettere in sicurezza il muro così da permettere ai treni del mattino di circolare normalmente.



This entry was posted on Friday, March 22nd, 2024 at 11:26 pm and is filed under [Alto Milanese, Legnano, Varesotto](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.