

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Cede la rete fognaria, voragine in via Roma a Castellanza

Valeria Arini · Thursday, January 30th, 2025

Una **buca profonda più di un metro** è stata messa in sicurezza in **via Roma a Castellanza**, davanti alla sede ASL del distretto socio sanitario. La causa è un cedimento della rete fognaria. «La buca – fa sapere il vicesindaco reggente Cristina Borroni – è stata immediatamente messa in sicurezza ed è già intervenuto Gruppo Cap con i suoi tecnici per effettuare la video ispezione e stabilire l'intervento da effettuare per il ripristino»



This entry was posted on Thursday, January 30th, 2025 at 4:02 pm and is filed under [Varesotto](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

